


Kabelové příchytky samolepicí



Použitý materiál: Polyamid 6,6 (Nylon 66)

Teplotní stálost: -30°C až +40°C

Lepidlo: syntetický kaučuk na nosné polyuretanové pěně

Označení		Rozměry	Otvor pro šroub	Šířka pásky	Pevnost
barva přírodní	barva černá	délka x šířka x výška (mm)	(mm)	max. (mm)	(g)
KAP 12x12	KAPC 12x12	12,5 x 12,5 x 4,0	-	3,6	60
KAP 19x19	KAPC 19x19	19,0 x 19,0 x 5,5	3,2	3,6	130
KAP 19x19/2	KAPC 19x19/2	19,0 x 19,0 x 5,5	-	3,6	130
KAP 20x20	-	19,0 x 19,0 x 7,4	2 x 2,3	4,8	130
KAP 28x28	KAPC 28x28	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220
KAP 28x28/2	KAPC 28x28/2	28,0 x 28,0 x 6,0	5,5	4,8	220
KAP 30x30	-	29,0 x 29,0 x 8,9	2 x 2,7	7,8	220
KAP 25x32	KAPC 25x32	25,0 x 32,0 x 6,6	2 x 3,4	8,0	230
KAP 40x40	-	39,0 x 39,0 x 8,2	2 x 1,9	10,5	450

Příchytky KAP 19x19/2 a 28x28/2 jsou dodávány v párech pro snadnější oddělení příchytky od ochranné fólie.

Samolepicí příchytky rychle a hospodárně připevní dráty, kabely a jiná lehká břemena vázacími páskami na rovnou, hladkou plochu (plech, umělou hmotu, sklo a lakované povrchy). Ke zvýšení pevnosti lze některé typy samolepicích příchyttek navíc připevnit šroubem.

Návod na montáž příchyttek:

1. Očistit povrch požadované plochy čistým hadříkem a odmašťovacím prostředkem (líh, technický benzín a pod.)
2. Vyčištěnou a odmaštěnou plochu ponechat řádně vyschnout.
3. Odstranit z příchytky ochrannou fólii. Při odstraňování fólie se vyvarovat dotyku prstem lepicí plochy.
4. Příchytku přiložit na odmaštěnou plochu a minimálně 5 sekund pevně přitlačit.
5. Ponechat řádně zaschnout lepidlo na příchytce bez zátěže. Max. pevnosti je dosaženo dle pracovní teploty po 3 - 8 hodinách.